

Θέμα : Επισκευή σωλήνωσης παροχής ατμού πλυντηρίων

Η σωλήνωση παροχής ατμού στα πλυντήρια που βρίσκεται στο 2^ο υπόγειο του Νοσοκομείου, σε σημείο μετά τους ανελκυστήρες, έχει τρυπήσει και υπάρχει διαρροή ατμού. Στο ίδιο σημείο είχε γίνει παλαιότερα κόλληση.

Πρέπει να κοπεί για να αφαιρεθεί διαβρωμένο τμήμα της σωλήνωσης ατμού 15 cm περίπου, να αντικατασταθεί με νέα σωλήνωση tubo βαρέως τύπου διατομής 2,5 " και να συγκολληθεί με την υπόλοιπη σωλήνωση.

Η επισκευή της σωλήνωσης αυτής πρέπει να γίνει άμεσα για λόγους ασφαλείας, οικονομίας και για να διασφαλιστεί η αδιάληπτη λειτουργία του εξοπλισμού πλυντηρίων.